

جامعة منتوري قسنطينة

قسم الكيمياء

كلية العلوم

# الديناميكا الحرارية الكيميائية

# Thermodynamique chimique

محاضرات و مسائل محلولة

السنة أولى جامعي  
علوم دقيقة ، تكنولوجيا و إعلام آلي

إعداد      الدكتور صالح عكال

## الفصل الثالث : المبدأ الأول للترموديناميک

العمل - الحرارة - الطاقة

في هذا الفصل :

- مقدمة
- الطاقة الحرارية ( الحرارة  $Q$  )
- العمل و الطاقة الميكانيكية
- المبدأ الأول للترموديناميک.
- الاتتالبي ( المحتوى الحراري )
- العلاقة بين  $C_p$  و  $C_v$  ( علاقة ماير ).
- تطبيقات المبدأ الأول على التحولات الفيزيائية للغازات المثالية
- مسائل

- يمكن تسخين محلول بعدة طرق مختلفة
- بواسطة تحريك ميكانيكي.
  - بواسطة شعلة flamme .
  - بواسطة مقاومة كهربائية.
  - تحت تأثير اشعاعات الكترومغناطيسية.

يتم تسخين المحلول في كل من الأربع حالات المذكورة بسبب إعطائه طاقة ولكن بأشكال مختلفة على التوالي:

- طاقة ميكانيكية و عمل ميكانيكي  $W$  .
- طاقة حرارية  $Q$  .
- طاقة كهربائية .
- طاقة اشعاعية  $H$

و المحلول يخزن هذه الطاقة على شكل طاقة حركية وطاقة كامنة في الجزيئات. تملك مختلف اشكال الطاقة القدرة على التحول الى بعضها البعض بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

التحول الترموديناميكي:

هو التحول الذي لا يظهر فيه الا الطاقة الحرارية و الطاقة الميكانيكية.

1- الطاقة الحرارية ( الحرارة  $Q$  )  
 الحرارة هي احدى اشكال الطاقة التي يمكن ان تؤدي الى رفع درجة حرارة الانصهار ، التمدد و التبخّر.  
 تقياس الحرارة بوحدات الطاقة و في النظام الدولي SI يكون الجول و عادة ما تستعمل الحريرة (cal)  
 مفهوم كمية الحرارة : هي عدد الغرامات من المادة التي يمكن ان تسخن أو تبرد عند تغير درجة الحرارة.  
 كما يمكن تعريفها كما يلي : كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع ك (كغ) من المادة  $\Delta T$  ( كلفن )  
 الطاقة الحرارية تساوي :  $Q=mC\Delta T$

حيث  $C$  هي السعة الحرارية الكتليلية أو الحرارة النوعية و هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كغ من المادة 1 درجة كلفن.

وحدة قياس الحرارة النوعية :

$$1\text{ cal} = 4,18 \text{ J} \quad \text{حيث} \quad Q = mC\Delta T \Rightarrow C = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{J}{\text{Kg.K}}$$

الحرارة النوعية للماء: وجد بالتجربة العملية أن الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كغ من الماء 1 كلفن = 4200 جول.

ملاحظة : احيانا نتحدث عن السعة الحرارية المولارية وهي الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 مول من مادة بمقدار 1 كلفن.




اصطلاح الاشارات :

اذا امتصل النظام حرارة ( الحرارة تضاف للنظام ) تكون اشارة كمية الحرارة

موجبة  $+Q$

اذا نشر النظام حرارة ( الحرارة تؤخذ من النظام ) تكون اشارة الحرارة سالبة

$-Q$



### ملاحظات هامة:

- 1- الكتل المتساوية من المواد المختلفة تحتاج الى مقادير مختلفة من الطاقة الحرارية اذا اردننا رفع درجة حرارتها نفس العدد من درجات الحرارة اي ان لكل مادة حرارة نوعية تختلف عن بقية المواد الاخرى.
  - 2- عند تعين الحرارة النوعية للمواد المختلفة وجد ان الحرارة النوعية للماء هي اكبر حرارة نوعية معروفة. ولهذا اهمية قصوى نوضاحتها في المثال التالي:
- الحرارة النوعية للماء = 4200 جول / كغ. كلفن
- الحرارة النوعية للكثرة الارضية = 840 جول/كغ. كلفن.
- أي ان الحرارة النوعية للماء = 5 امثال الحرارة النوعية للكثرة الارضية.
- ويعتبر هذا تفسيرا لكثير من التطبيقات العملية في حياتنا اليومية ذكر منها ما يأتي:

(ا) وجود نسبة عالية من الماء في الكائنات الحية ، حيوانية أو نباتية ، يعمل على زيادة كمية الحرارة المختزنة فيها، و هذا يزيد قدرتها على مقاومة التغيرات الحادثة في درجة حرارة الوسط المحيط.

(ب) وجود المدن الساحلية على شاطئ البحر

عادة ما تستعمل سعتين حرارييتين هما:

- السعة الحرارية بثبوت الحجم و تعرف بـ  $C_V$ .
- السعة الحرارية بثبوت الضغط و تعرف بـ  $C_P$ .

### العمل و الطاقة الميكانيكية :

#### التعریف الميكانيکی للعمل:

اذا تحرك جسم مسافة  $dx$  تحت تأثير قوة  $F$  فإن العمل  $dW$  يعرف كما يلي  
 $dW=F_{ext}dx$  يلاحظ ان العمل يتعلق بالطريق المسلوك  $dx$  و بتغير القوة خلال مدة انجاز هذا العمل و بالتالي فإن العمل ليس دالة للحالة و انما دالة للطريق

اشارات العمل :


- اصطلح على ان تكون اشارات العمل على النحو الاتي
- ان العمل المبذول على الجملة هو عمل تتناهى الجملة من الوسط المحيط و هو عمل موجب  $W > 0$  او  $+W$
  - ان العمل الذي تبذل الجملة هو عمل تفقده و هو عمل سالب  $W < 0$  او  $-W$

### عمل قوى الضغوط :

نعتبر عملية انضغاط غاز محبوس داخل اسطوانة متصلة بمكبس لدينا  $F_{ext} = P_{ext} \cdot S$  حيث  $P_{ext}$  هو الضغط الخارجي  $S$  مساحة المكبس

نعتبر ان المكبس بدون وزن و يتحرك بدون احتكاك  
عبارة العمل تصبح  $W = \int F_{ext} \cdot dx = \int P_{ext} \cdot S \cdot dx \Leftarrow dW = P_{ext} \cdot S \cdot dx$   
حيث ان

$$S \cdot dx = dV \Rightarrow W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} \cdot dV \dots\dots\dots(3.1)$$



ملاحظة : أدخلنا إشارة (-) على عبارة العمل حتى نبقى على اتفاق مع اصطلاح الاشارات السابق.

في حالة التمدد  $P_{ext} < P_{int}$  يحدث تمدد تلقائي للجملة و بالتالي هي التي تنتج عملا  $\Leftarrow W > 0$

في حالة التقلص يكون  $W \Leftarrow P_{ext} > P_{int}$  موجب

في حالة تحول عكوس يكون لدينا في كل لحظة  $P_{ext} = P_{int} = P$  حيث  $P$  هو الضغط الداخلي للغاز

$$W = - \int P dV \Leftarrow dW = - P dV$$

وهكذا وحدات العمل :

الضغط بالباسكال و الحجم بالمتر مكعب يكون العمل بالنيوتن متر و هي تكافئ الجول و هي الوحدة الدولية للعمل.

هناك وحدات أخرى وهي  
 $P_{atm}$  بـ  $l.atm$  يكون العمل بـ  $1.l.atm = 101,321 J$   
 حيث

المبدأ الأول للtermodynamik:

الطاقة الداخلية للجملة هي الطاقة التي تملكها الجملة بفعل الكتلة، الحرارة، قوة التجاذب و التناور بين الجزيئات و التركيب الكيميائي.

- الطاقة الداخلية للجملة هي مجموع طاقتى الحركة والوضع لجميع جزيئات الجسم.
- الطاقة الداخلية للجملة هي دالة للحالة مما يعني ان  $U$  تتعلق فقط بالحالة الكلية للجملة  $U(T,V,n)$ .
- للنظام المعزول  $\Delta U = 0$

نص المبدأ الأول للtermodynamik: الطاقة المتبادلة بين النظام والوسط الخارجي على شكل عمل  $W$  و حرارة  $Q$  تساوي إلى التغير في طاقة النظام الداخلية

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$$

$$\Delta U = W + Q$$

.....(3.2)

$$U_2 - U_1 = W_{12} + Q_{12} \text{ chemin } x$$

$$U_1 - U_2 = W_{21} + Q_{21} \text{ chemin } y$$

$$W_{12} + Q_{12} = W_{21} + Q_{21} = \text{cte}$$

يعني إن الطاقة التي يفقدها النظام يجب أن تظهر في مكان آخر من الكون ككسب في الطاقة. إضافة بما أن الطاقة يمكن تحويلها من شكل لأخر فإن الطاقة التي يفقدها النظام يمكن أن يكتسبها

نظام آخر و في شكل آخر من الطاقة. فمثلا الطاقة التي تفقد عن احتراق البترول في محطة توليد الكهرباء يمكن أن تتحصل عليها كطاقة كهربائية أو حرارية أو ضوئية في بيونتنا.

في الكيمياء نكون مهتمين فقط بالتغييرات التي تخص النظام و ليس المحيط .  
بمعنى يستحيل تركيب الله تعمل في دورات و تنتج عملا دون استهلاك طاقة.

$$\text{عند حجم ثابت } V=cte \text{ يكون} \\ dU=nC_v dT \text{ أو } \Delta U=Q=\int nC_v dT \dots\dots\dots(3.3)$$

### **الانتالبي " المحتوى الحراري " (H)**

- الانتالبي مقدار شامل يتعلق بكتلة النظام أي بعداده المولي.
- الانتالبي دالة لحالة و دالة لمتغيرات الحالة  $H=H(T,P,n)$

تعرف الانتالبي رياضيا كما يلي

$$H = U + pV \dots\dots\dots(3.4)$$

بالاشتقاق نجد :

$$dH = dU + d(pV) = dU + pdV + Vdp$$

$$dH = dQ + Vdp \text{ أي}$$

من أجل تحول متساوي الحجم ( $V = cte$ ) :  $dU = dQ$  ( $dV = 0$ )

$$\Delta U = Q = mc_v \Delta T \dots\dots\dots(3.5)$$

$$C_v = (dU/dT)_v \dots\dots\dots(3.6)$$

من أجل تحول متساوي الضغط ( $p = cte$ ) :  $dH = dQ$  ( $dp = 0$ )

$$\Delta H = Q = mc_p \Delta T \dots\dots\dots(3.7)$$

$$C_p = (dH/dT)_p \dots\dots\dots(3.8)$$

### \* العلاقة بين $C_v$ و $C_p$ :

حسب علاقة الانتالبي  $H = U + PV$   
 لمول من غاز مثالي تكون معادلة الغاز المثالي من أجل واحد مول  $PV = RT$   
 بالتعويض نجد  $H = U + RT$   
 $\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + R$  ومنه  $\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + R \frac{dT}{dT}$   
 بما ان لغاز مثالي و مهما كانت العملية  $C_v = \left(\frac{dU}{dT}\right)_P$  و  $C_p = \left(\frac{dH}{dT}\right)_V$  و  
 تصبح العلاقة اعلاه

$$C_p = C_v + R \Rightarrow C_p - C_v = R \quad \dots \dots \dots \quad (3.9)$$

وتعرف هذه العلاقة باسم علاقة ماير للغازات المثالية.

$$\text{نضع عادة : } \frac{C_p}{C_v} = 1.1$$

للسوائل و الاجسام الصلبة يكون تقريبا  $C_p = 1.1$

- الحرارة المتباعدة اثناء تسخين أو تبريد مادة ما من الدرجة  $T_1$  الى الدرجة  $T_2$  هي :


$$\Delta U = Q = n \int (C_v dT) \quad \dots \dots \dots \quad (3.10)$$

$$\Delta H = Q_p = n \int (C_p dT) \quad \dots \dots \dots \quad (3.11)$$

### \* تطبيقات المبدأ الاول على التحولات الفيزيائية للغازات المثالية و تغيرات الحالة :

في كل حالة نقوم برسم التحول على مخطط  $(PV)$  و يسمى مخطط كلابيرون.

تحول تحت ضغط ثابت : Isobare



$$PV=nRT \Rightarrow V=\frac{nR}{P}T$$

يعني أن الحجم يتعلّق فقط بدرجة الحرارة.


$$W=-P \int_{V_1}^{V_2} dV = -P(V_2 - V_1) \dots \dots \dots \quad (3.12)$$

عبارة العمل

عبارة  $\Delta U, \Delta H$

$$\Delta U = W + Q = -P(V_2 - V_1) + n \int C_p dT \quad \text{و} \quad \Delta H = Q_p = n \int C_p dT$$

**Isochore :** تحول تحت حجم ثابت




$$V=cte \Rightarrow \Delta V=0 \Rightarrow W=0$$

$$\Delta U = Q_v = n \int C_v dT$$

ومنه  $\Delta U = nC_v(T_2 - T_1)$  غير متعلقة بدرجة الحرارة تكون

تحول عند درجة حرارة ثابتة أو تحول متساوي الدرجة : Isotherme :



$$T = cte \Rightarrow PV = cte$$

عبارة العمل

$$W = - \int P dV$$

من أجل غاز مثالي

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \dots \dots \dots (3.13)$$

تصبح عباره العمل

- في حالة التمدد النظام يبذل شغلاً ويقدم للوسط الخارجي

$$W < 0 \Leftrightarrow \ln \frac{V_2}{V_1} < 0 \Leftrightarrow V_2 < V_1$$


- في حالة التقلص النظام يستقبل الطاقة أي يتم بذل شغل على النظام من الوسط المحيط.

$$V_2 > V_1 \Rightarrow \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \Rightarrow W > 0$$

عبارة الطاقة الداخلية والانتالبي

$$Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad \text{ومنه} \quad T = cte \Rightarrow \Delta U = 0, \Delta H = 0$$

### التحول الكظوم (الadiabatic):



- أثناء هذا التحول لا يتم تبادل حراري مع الوسط الخارجي  $dQ=0$ .
  - عند التحول الكظوم العمل المتبادل مع الوسط الخارجي يساوي إلى التغير في الطاقة الداخلية  $dU=dH$ .
- لغاز مثالي وتحول عكوس  $dU=-PdV$  و  $dU=nC_VdT$   
ومنه بعد المساواة  $nC_VdT=-PdV=-nRT\frac{dT}{V}$
- $$C_VdT=-RT\frac{dT}{V}$$

لدينا سابقاً من علاقة مايير  $C_p - C_v = R \Rightarrow \frac{C_p}{C_v} - 1 = \gamma - 1$

بالرجوع إلى العلاقة أعلاه  $\frac{dT}{V} = -\frac{R}{C_v} \frac{dT}{T}$  وبتعويض قيمة  $1 - \frac{R}{C_v} = \gamma - 1$  نجد:

$$\ln T = -(\gamma - 1) \ln \frac{V}{V_0} + \ln k \quad \text{بالتكامل} \quad \frac{dT}{T} = (\gamma - 1) \frac{dV}{V}$$

$$\ln T + \ln \frac{V}{V_0} = \ln k \Rightarrow \ln \left( \frac{T}{V_0} \right)^{\gamma - 1} = \ln k \Rightarrow \left( \frac{T}{V_0} \right)^{\gamma - 1} = k$$

باجراء تعديلات على المعادلة الأخيرة يمكن الوصول إلى معادلات أخرى

$PV^\gamma = k$

.....(3.14)

$T \cdot P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = k$

.....(3.15)

$T \cdot V^{(\gamma-1)} = k$

.....(3.16)

## عبارة العمل في التحول الكظوم


$$PV^\gamma = cte = K$$

$$\begin{aligned} W &= - \int P dV = - \int_1^2 K \frac{dV}{V^\gamma} = \frac{1}{\gamma-1} \left[ \frac{K}{V^{\gamma-1}} \right]_1^2 \\ K = PV^\gamma &\Rightarrow W = \frac{1}{\gamma-1} \left[ \frac{PV^\gamma}{V^{\gamma-1}} \right]_1^2 \\ W &= \frac{1}{\gamma-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1) \dots \dots \dots \quad (3.17) \end{aligned}$$

عبارة  $\Delta U$   
بما أن  $Q=0$  فإن

$$\Delta U = nC_V(T_2 - T_1) = \frac{nR}{\gamma-1}(T_2 - T_1) = W \dots \dots \dots \quad (3.18)$$

المقارنة بين ميل التحول الكظوم والتحول المتساوي الدرجة:



لتحول متساوي الدرجة

$$PV = nRT = K$$

$$\frac{d(PV)}{dV} = \frac{dK}{dV} = 0$$

$$\frac{d(PV)}{dV} = P \frac{dV}{dV} + V \frac{dP}{dV} = 0 \Rightarrow P + V \frac{dP}{dV} = 0 \Rightarrow \frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V} = \text{tg}\alpha \dots \dots \dots \quad (3.19)$$

لتحول الكظوم  
 $PV^\gamma = K$

$$\frac{dU'_{ad}}{dT} = 0 \Rightarrow \frac{dU'_{ad}}{dT} - p \frac{dV'}{dT} + V' \frac{dp}{dT} = T U'_{ad} + V' \frac{dp}{dT} = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dT} = -\gamma \frac{P}{T} \cdot \lg \beta . \quad (3.20)$$

$$\frac{\lg \beta}{\lg \alpha} = \gamma \Rightarrow \lg \beta > \lg \alpha \quad \dots \dots \dots \quad (3.21)$$

نستنتج أن ميل التحول الكظوم أكبر من ميل التحول المتساوي الدرجة.

**المردود الطاقوي :** يعرف المردود الطاقوي للحلقة بأنه نسبة العمل الناتج إلى الحرارة المقدمة .

المردود = العمل الناتج / الحرارة المكتسبة

$$\eta = \frac{W_{fourni}}{Q_{prélèvée}} = \frac{W}{Q} \quad \dots \dots \quad (3.22)$$

جدول يلخص أهم التحولات термодинамическая

$\Delta H$	$\Delta U$	$Q$	$W$	نوع التحول
$\Delta H = n \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$	$\Delta U = 0$	$Q_v = n \int_{T_1}^{T_2} C_v dT$	0	تحول متساوي الحجم Isochore ( $v = \text{cte}$ )
$\Delta H = Q_p = \int_{P_1}^{P_2} nC_p dT$	$\Delta U = Q_p + W$	$Q_p = \int_{P_1}^{P_2} nV' p dT$	$W = -T \int_{V_1}^{V_2} dF$	تحول متساوي الضغط Isobare ( $P = \text{cte}$ )
0	0	$Q = -W$	$W = -nRT \ln \frac{T_2}{T_1}$	تحول متساوي الدرجة Isotherme ( $T = \text{cte}$ )
$\Delta H = n \int C_p dT$	$\Delta U = W$	0	$W = -\frac{1}{\gamma-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$	تحول كظوم Adiabatique ( $Q=0$ )

بالنسبة للحلقة يكون

$$Q_{cycle} = \sum Q = -W_{cycle}$$

$$\Delta U_{ad} = 0$$

$$\Delta H_{ad} = 0$$


$$\frac{\Delta H}{\Delta U} = \gamma \quad \text{ملاحظة :}$$

مسائل :

3-1- في عملية ما طبق 500J من الشغل على نظام يعطي 200J من الحرارة ، ما هي قيمة  $\Delta U$  العائد لـ هذا النـظام.

3-2- إذا أضيف 1000Kcal من الحرارة إلى 1.2 لتر من الأكسجين في اسطوانة تحت ضغط ثابت يساوي 1 جو يتزايد الحجم حتى 1.5 لتر . أحسب  $\Delta U$  العائد لـ هذه العملية.

3-3- وضع غاز مثالي أحادي الذرة قدره مول واحد خلال الدورة الانعكاسية المبينة في الشكل  $V(1)$



أكمل الفراغات في الجدولين التاليين:

المرحلة	الضغط (جو)	الحجم (لتر)	د. الحرارة ( Kelvin )
1		24.4	298
2			596
3		12.2	

الخطوة	$\Delta H$ (cal)	$\Delta U$ (cal)	$W$ ( cal )	$Q$ ( cal )
2 - 1				
3 - 2				
1 - 3				

$$C_p = 5/2R$$

$$R = 2 \text{ cal/mol.k}$$

يعطى :

- 4-3- يخضع 1 مول من غاز مثالي للتحولات المعاكسة التالية
- انضغاط عند درجة حرارة ثابتة من الحالة A إلى الحالة B
  - تمدد كظوم من الحالة B إلى الحالة C
  - تسخين تحت ضغط ثابت يعيده إلى الحالة A

- تسخين تحت ضغط ثابت يبعده الى الحالة A

1 - مثل هذه التحولات على مخطط  $(P,V)$

2 - أحسب قيم  $V_A, V_B, V_C, T_B, T_C$

3 - أحسب لكل تحول  $W, Q$  و التغير في الطاقة الداخلية  $\Delta U$  بالجول

المعطيات:  $P_A = 2 \text{ atm}$ ,  $P_B = 10 \text{ atm}$ ,  $P_C = 2 \text{ atm}$ ,  $T_A = 300^\circ\text{K}$ ,  $C_v = \frac{3}{2} R$

$$R = 0.082 \text{ l.atm/mol.}^\circ\text{K} = 8.31 \text{ J/mol.}^\circ\text{K}$$

**5-3** يخضع 1 مول من غاز مثالي عند درجة الحرارة  $T$  و ضغط  $P$  الى تحول متساوي درجة الحرارة متبع بتحول متساوي الضغط و خلال هاتين العمليتين فان الضغط ينخفض الى النصف و درجة الحرارة تتضاعف.


يعاد الغاز الى حالته الابتدائية بتبريد متساوي الحجم الى درجة الحرارة  $T/2$  متبع بتحول كظوم علمًا أن التحولات الأربع معاكسة.

1. مثل هذه الدورة على مخطط كلابيرون  $(P,V)$  و على المخطط  $(T,V)$ .

2. أحسب بالحرirة وبدلالة درجة الحرارة فقط:  $\Delta U, \Delta H, W, Q$  و للدورة.

3. يعطى:  $C_v = 3/2R$ ,  $R = 2 \text{ cal / mol.}^\circ\text{K}$ ,  $\ln 2 = 0.69$

**6-3** يخضع 1 مول من غاز مثالي الى جملة من التحولات العكوسية الموضحة على المخطط  $(P,T)$  المولى.



1- احسب المتغيرات  $T, P, V$  للإحداثيات A, B, C ثم مثل التحولات السابقة على مخطط  $(PV)$

2- أحسب من أجل التحولات الثلاثة و للحلقة تغيرات الطاقة الداخلية  $\Delta U$  والعمل  $W$  والحرارة  $Q$  وتغيرات الأنذالي  $\Delta H$  بالجول مدونا النتائج في جدول

$$R = 0.082 \text{ l.atm/mol.}^\circ\text{K} = 8.31 \text{ J/mol.}^\circ\text{K}, \gamma = 1.4 \text{ يعطى}$$

مثل هذه التحولات على مخطط  $(P, V)$ .  
 خلال هذه الدورة الغاز ينجز عملاً قدره 500 حريرة ، علماً أن المردود الحراري لهذه الدورة معروف بـ  
 $\eta = \frac{W}{Q}$  و هو يساوي 25%  
 أحسب العمل لكل تحول  $W_{AB}, W_{BC}, W_{CA}$   
 إذا علمنا أن الحجم ينقص إلى النصف خلال عملية الضغط الغاز ، أحسب درجات الحرارة  $T_A, T_B, T_C$  يعطى  $\gamma = 1.4$

- 8-3- يتمدد مول واحد من الأكسجين من حجم 10 لترات عند درجة حرارة 25°C إلى 50 لتر عند 100°C. احسب الحرارة المستهلكة و الشغل المبذول و التغير في الطاقة الداخلية للمنظومة أثناء هذه العملية إذا أجري هذا التمدد بطريقتين  
 1. سخن الغاز عند حجم ثابت إلى 100°C ثم مدد انعكاسيا وفق درجة حرارة متساوية إلى حجم 50 لتر  
 ب . مدد الغاز انعكاسيا وفق درجة حرارة متساوية إلى حجم 50 لتر ثم سخن تحت حجم ثابت إلى 100°C  
 افترض السلوك المثالي للغاز
- $C_p = 7.6 \text{ cal/mol.}^\circ\text{K}$  يعطى