

القوانين المتعلقة بحماية الساحل و تـمـيـنـه

دراسة حالة خليج عنابة
الأخطار الساحلية (أسباب و نتائج)

القوانين المتعلقة بحماية الساحل و تـثـمـينـه

1- تعريف الوسط الساحلي:

الوسط الساحلي هو وسط مميز عن باقي الأوساط الأخرى، فهو يمثل مناطق التقاء أو اتصال بين وسطين مختلفين و تجمع بين دينامكيتين أساسيتين ، الأولى ديناميكية السطح القاري و الثانية الديناميكية البحرية. و تعتبر المناطق الساحلية كمورد هام لما تتميز به من إمكانيات طبيعية هائلة، لكنها في نفس الوقت وسط جد حساس هذا ما يجعل التدخل عليه يتطلب الكثير من الحيطة و الحذر.

2-1 مكونات الوسط الساحلي:

- يشمل الشريط الساحلي جميع الجزر و الجزيرات، الجرف القاري و شريط ترابي أقله 800 متر على البحر.
- و يضم السهول الساحلية التي يقل عمقها عن 03 كيلومترات ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
- الأراضي ذات الطابع الفلاحي.
- المناطق الرطبة و شواطئها التي يقع جزء منها في الساحل.
- المواقع التي تضم مناظر طبيعية أو التي تحمل طابع ثقافي و تاريخي.
- كل الأجمات الغابية.
- سفوح الروابي و الجبال المرئية من البحر، و غير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي.
- المنطقة الشاطئية .

• قانون حماية الساحل للحد من التقهقر (02-02 المؤرخ في 05/02/2002):

لقد التفت المشرع الجزائري مؤخرا إلى ضرورة المحافظة على المجالات الساحلية انطلاقا من

• قانون رقم 20-01 المؤرخ في 12/12/2001 ، المتعلق بتهيئة الإقليم و تميمته المستدامة ، و في المادة رقم 07

منه فإن المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل و بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية و للشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة و المستهدفة و تئمينها.

• كما تتكفل المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل.

ثم جاء القانون الأساسي و المتمثل في قانون حماية الساحل و تئمينه (قانون 02-02 المؤرخ في 05/02/2002).

تعريف القانون: طلق عليه **قانون مخطط تهيئة الساحل**، ضمن مخطط البرنامج الوطني لتهيئة الساحل و المناطق

المحمية، يهدف إلى حماية و ضمان الاستغلال العقلاني و المستديم للموارد الساحلية: **حماية المناطق المتاخمة للبحر**

و وضع إستراتيجية للتدخل العقاري خاصة على الكشبان الساحلية، و الذي يرمي إلى حمايتها من التدهور و ضمان

دورها في تثبيت الأراضي.

– مبادئ القانون:

– تدرج جميع أعمال التنمية في الساحل ضمن سياسة وطنية لتهيئة الإقليم و بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- يجب على الدولة في إطار إعداد أدوات التهيئة و التعمير أن تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية نحو مناطق بعيدة عن الساحل و الشاطئ البحري.
- تصنف المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي كمساحات خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها.
- الالتزام في تطوير الأنشطة على الساحل و ذلك بشغله على نحو اقتصادي بشرط ألا يتسبب في تدهور الوسط البيئي.

بنود القانون

يمنع التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا كانت المسافة بينهما على الأقل 05 كم.

يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد على 03 كم، وأيضا التوسع العرضي لمسافة تزيد عن 800 م من الشريط الساحلي.

يمنع إنجاز شبكات الطرق المسالك الجديدة الموازية للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه 800 مترو ذلك على الكتبان الرملية و الأشرطة الكتبانية الساحلية والأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام.

يمنع كذلك إنجاز طرق للعبور الموازية للشاطئ على مسافة تزيد عن 03 كم على الأقل ابتداء من أقل نقطة تصل إليها مياه البحر.

يتم شغل الأراضي الساحلية في إطار حماية المجالات البرية و البحرية ذات الطابع الفريد أو ضرورية للتنمية والمحافظة على التوازنات الطبيعية، ويمكن هنا إقامة المنشآت و البناءات الخفيفة اللازمة و ترميم هذه المجالات.

يمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل.

يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية لأعلى شواطئ الاستحمام و الأشرطة الرملية، حيث يمنع البناء لمسافة 300 متر (تعتبر كمنطقة ارتفاعات) مع مراعاة الأنشطة و الخدمات التي تقتضي مجاورة البحر مثل النشاطات السياحية.

لا يرخص بإقامة الحواجز أو المرامل و الردم إلا إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآت تتصل بممارسة خدمة عمومية، تقتضي التمتع على شاطئ البحر.

دراسة حالة خليج عنابة


الأخطار الساحلية (أسباب و نتائج)



خليج عنابة: الموقع الجغرافي

رأس قارد

رأس روزا




0 600 1200 م

- | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| منطقة تراجع خط الساحل | سهل فيضي | كثبان هولوسينية مستقرة جدا | خط ساحلي حالي |
| شريط 300 م | مستنقعات | كثبان هولوسينية مستقرة | شريط ساحلي حالي |
| شريط 800 م | كثبان مقعرة | شريط كثباني قليل الاستقرار | مصعب واد |
| شريط 3 كم | | | |


المصدر: الصور الجوية لمنطقتي عنابة - بونلجة 1972

شكل رقم : 01 مورفولوجية خليج عناية



مخطط 1985 MARANDET

خليج عنابة: الخريطة الجيومورفولوجية



- اتجاه الرياح السائدة
- عتبة
- البحر الابيض المتوسط


- خط حروف
- نقطة ارتفاع

الديناميكية
شريط كلفني هولندي
التراف ساحلية حية
التراف حية
التراف
سهل ابيض مسور
سهل ابيض
مسطحة لوربة


- كتان عتبة
- شريط كلفني هولندي
- التراف ساحلية حية
- الارتفاع حية
- الارتفاع
- الارتفاع
- سهل ابيض مسور
- سهل ابيض
- مسطحة لوربة

- التراكيب البنيوي
- فركزة التدمرة
- قاع موكه
- كتانات الشبلة (الوربة/الطين/الرمال)
- الأشكال
- ساحل صخري
- ساحل رملي
- ساحل جرفي
- حافة فوق الكتان
- خط ساحلي حالي
- شريط ساحلي حالي

خريطة الشبكة الهيدروغرافية



الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة



حجر رملي و طين -ميوسين السفلي



تكوينات حجرية-ميوبليوسين



توضعات، طمي، رمل-الزمن الرابع



مجري مائي



0 10 كم

غنيس و ميكاشيست-باليزويك



سيبولين- باليزويك



طين جيبيسي -الترياس



كلس- الجيراسيك




طين شيبستي جدا-الكريتاسي السفلي



كلس- الكريتاسي العلوي



تمثيل تخطيطي للأثار الأساسية للتكتونيك الحالية و الحديثة




منطقة تعرضت في الزمن الرابع الى تأثيرات بحرية



فالق يمس الزمن الرابع رابطا بين ينابيع الحالية




فالق يمس الميولوسين القاري و البحري




المصدر: J.M VILA 1980

صورة رقم 01: منطقة تراجع خط الساحل




صورة القمر الصناعي LAND SAT

صورة رقم 08 : تراجع شاطئ سيدي سالم - سيبوس



صورة رقم 28 سنة 1972

صورة رقم 09 : إكتناز شاطئ سيدي سالم - سيبوس



صورة رقم 49 سنة 1992


جدول رقم 08: وضعة خط الساحل خلال 46 سنة

السنة	حصيلة التراجع	حصيلة الإكتناز و الإرمال
1972-1958	30 م	00
1979-1972	30 م	00
1983-1979	30 م	00
1992-1983	00	60 م
2003-1992	00	65 م
2004-2003	00	65 م


سنة 1992




سنة 1972



الصور الجوية 34-50 سنة 1972 و 1992




المصدر : الصورة الجوية رقم 08 سنة 1972




المصدر : الصورة الجوية رقم 19 سنة 1992

صورة رقم 15 : شريط كثباناني مستقر



صور رقم 36، 38، 40 سنة 1972

صورة رقم 16 : شريط كثباناني مهدد بسبب التعمير




صور رقم 53، 55، 57 سنة 1992

• **وضعية خليج عنابة قبل صدور القانون:**

- حسب معطيات سنة 1972 فإن الخليج تميز بالاستقرار ، و سجلت توازنا ديناميكيا على مستوى الكثبان الساحلية الراجع إلى تثبيتها من طرف الأحرار.
- أما في سنة 1992 فقد عرف الخليج عدة تجاوزات أهمها:
- توسع عمراني عرضي على الكثبان الساحلية ضمن شريط 800م و كذا توسع طولي ضمن شريط 3كم الذي يمنع وفقا للقانون الإنشاء ضمن حدودها.
- شبكات الطرق المخترقة لشريط 800م.
- مناطق التوسع السياحي.

صورة رقم 18 : تفهقر الكثبان المتقدمة بمنطقة واد مفرغ




صورة أخذت من طرف ج.ح.ط.وب يوم 22. 04. 2004

صورة رقم : 17 مرملة واد مفرغ التي توقف نشاطها سنة 1989



صورة أخذت من طرف ح.ج.طروب يوم 22. 04. 2004.

مواقع تركز اهم الموارد المائية في خليج عنابة



- تجمع سكاني ■
- بحيرة □
- واد —
- مستنقع ~

- الأفق السطحي
- S1 سماط الغنايس المتفسخ
 - S2 سماط الشريط الساحلي
 - S3 سماط ركام الحصى و المصاطب
 - S4 سماط الترسبات الحديثة

- الأفق العميق
- P5 سماط cipolins
 - P6 سماط حصوي
 - P16 بوزومار

• وضعية خليج عنابة بعد صدور قانون 05/02/2002:


- تدهور الكثبان الساحلية و تجريدها من غطائها النباتي. (فهو من أهم العوامل في تقهقر الوسط الساحلي، على اعتبار أن النباتات المغطية للحبل الكثباني تتميز بجذور قادرة على تثبيت الرمال. و من أهم الأنواع النباتية التي تؤمن دور الحماية للكثبان: البلوط ، الصنوبر البحري، الفلين chéne ,pin maritime , chéne kermése (liége) إضافة لأنواع أخرى.
- زيادة في شبكة الطرق، فإن فتح طرق جديدة على طول الكثبان الساحلية تؤدي إلى حساسيتها للتعرية الريحية بسبب إزالة الغطاء النباتي لفتح هته الطرق.
- (استصلاح الأراضي كانت مصنفة بين مستقرة جدا و مستقرة هذا أدى إلى تقهقر الغطاء النباتي و إرمال عدة قطع زراعية حديثة) و الذي كان بهدف تطوير الطرق الزراعية أو خلق أنواع نباتية جديدة تؤمن حماية أفضل للتربة، و لكن التربة تبقى مهددة طول الفترة التي تصبح فيها النبتة شجرة و هذا ما سيؤدي حتما إلى التعرية

و هذا ما سيؤدي حتما إلى التعرية الريحية.

- إقامة نشاط صناعي جديد.
- الاستغلال المفرط للرمال أي إمكانية حدوث عجز ترسيبي ساحلي بحكم أن الكثبان الساحلية تساهم في تموين المخزون الترسيبي الساحلي.
- استخراج مواد من العناصر المجاورة للشاطئ و الكثبان الساحلية.
- البناءات و التعمير العشوائي و المنشآت و المساحات الترفيهية.
- الحرائق المتكررة حسب مصالح الغابات لولاية القالة.
- التلوث: هو أحد الصور المعبرة عن التواجد المكثف في الخليج إن التركيز البشري على الساحل و ما يصاحبه من تركيز للنشاط الزراعي و الصناعي و حتى السياحي، يؤدي إلى رمي فضلات ملوثة و التسبب في ارتفاع درجة حرارة المياه و التغيير الكيميائي و ارتفاع درجة ملوحة مياه البحر ...

صورة رقم 21: استمرار التوسع العمراني على الكثبان الساحلية

واد بوخميرة



❖ استمرار التوسع العمراني على طول الكثبان الساحلية (منشور الجرائد 01) + صورة القمر الاصطناعي

